



**WWW. BAUMANGEL.DE**  
**DIPL. BAUING. KL.-DIETER SCHMALFUß**  
Freier Bausachverständiger für Schäden an Gebäuden

www.baumangel.de

### 1. Referenz

Feuchtegutachten vom Keller

Datum: 30.12.2010

Objekt: KELLER  
Zollamt Schöneberg  
Kufsteiner Str. 71-79  
10825 BERLIN

Auftraggeber: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
Fasanenstr. 87  
10623 Berlin  
über  
Bundesamt f. Bauwesen und Raumordnung  
Abt. V  
z. Hd. Frau Stuhr, Ref. V3  
Pomernallee 4

### 2. Referenz

Erstbegutachtung

Gutachterliche Ingenieurleistungen zur Beweissicherung von Bauschäden an benachbarter denkmalgeschützter Bebauung und Freianlagen im Rahmen der Tiefbauarbeiten in den Außenanlagen

Datum: 21.04.2010

Objekt: Königin-Luise-Straße 17 + 19, 14195 Berlin

Bauherr: Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung

vertreten durch: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  
Fasanenstraße 87 10623 Berlin

### 3. Referenz

Gutachten zu Schäden an Gebäuden Az.: 115 C 3042/09  
Amtsgericht Mitte

Sache: Gärtig ./ Kluwe Service GmbH u.a.  
Ort: Gärtig, Weißdornallee7, 13158 Berlin

#### 4. Referenz

Gutachten zu Schäden an Gebäuden  
Titel : 71431-AZ:\*012  
Datum: 23.09.2009

Objekt: Teilobjekt 18, Oderdeiche, Baulos 46/1- 4,  
See-und Schlaubedeich, Brieskow-Finkenherd  
Herr Schneider, Seestr.

Bauherr:  
Landesumweltamt Brandenburg  
Abt. Ökologie, Naturschutz, Wasser  
Bearb. : Herr Frommhold-Treu  
Seeburger Chaussee 2  
14476 Potsdam

#### 5. Referenz

Feuchtegutachten vom Keller  
Datum: 24.09.2011

Objekt: CHARITÉ, Campus Mitte  
Neubau und Umbau Vorklinik und Forschungszentrum  
EDUARD-HENOCH-HAUS  
BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNGEN KELLER  
VIRCHOWWEG 3  
10117 BERLIN-MITTE

Massnahmen-Nr. 13900 E7 0008/0010

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr  
V P 10-11  
Fehrbelliner Platz 2  
10707 Berlin